


DELAVNIŠKA RISBA

SVEČNIK

Sledi navodilom:

1. V učbeniku Prava tehnika 8 (dostopen na spletni strani <https://www.irokus.si/>) si poglej primer delavniške risbe na strani 55.
2. Na bel list papirja (A4) nariši rob in v spodnji del dodaj opisno polje. Riši s svinčnikom HB.






Položaj okvirja in glave risbe
na listu formata A4



Merilo	Objekt	
1 : 1	SVEČNIK	Številka risbe

3. V merilu 1:1 nariši različne sestavne dele tvojega svečnika. Če imaš dva enaka dela, nariši le enega. Med posameznimi sestavnimi deli pusti dovolj prostora za kotiranje. Pazi na pravilno uporabo črt. Če nimaš svinčnika 3H, lahko tudi s svinčnikom HB narišeš tanke in debele črte.


KRATKA PONOVI TEV PRAVIL KOTIRANJA



KOTIRANJE KROGA



Kotiranje loka



POZIJSKA ŠTEVILKA

